

## EA728GK-31

(穀物温度計)

- 温度範囲  $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 精度  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 最小メモリ  $1^{\circ}\text{C}$
- ゲージ径  $\phi 80\text{mm}$  厚  $16\text{mm}$
- 感温部サイズ  $\phi 8 \times 500\text{mm}$
- 材質 ステンレス
- 重さ  $160\text{g}$

○ 当製品は穀物保管の温度( $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ )をはかるためのものです。それ以外はご使用はしないでください。

### ○ ご使用方法

右図のように目印(先端から11cm)以上被测温物の中に入れてください。

### ○ 注意事項


- ・先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱にご注意ください。
- ・メーター部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いてください。
- ・本体を落したり、感温部をぶついたり、曲げたりしますと温度の値がずれたりメーター部が破損する事があります。
- ・目盛範囲以外でのご使用はしないでください。

### ○ 各部名称

メーター部

感温部

先端



目印 (先端から11cm)

### ○ 仕様

目盛温度範囲	$-10\sim 50^{\circ}\text{C}$
精 度	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (1目盛 $1^{\circ}\text{C}$ )
材 質 表 示	ケース: 鉄(SPCC・ニッケルメッキ付) カバー: アルミニウム 感温部: ステンレス(SUS304)
感 温 部 寸 法	$\phi 8 \times 500\text{mm}$