

## EA401HE チューブパーシングプライヤー

- 全長 185mm
- 銅管適合径 1/4"~1/2"
- ポート 1/4"フレア
- ロック機構付
- 穴をあけると同時にシールし効果的に冷媒を引けます。
- プライヤーを握ると配管に自動的にロックします。

\*このパーシングプライヤーは銅管専用です。  
鉄管には使用できません。



タッピングの方法(銅への使用のみ)

重要 :しっかりとシールしてるか、漏れなしの回収手順であるか確認して下さい。


針は使用前に適切に調整して下さい。

針の調整 …(注 :針は工場でセットされていますが

使用前と交換品を取り付ける際はチェックして下さい。)

細い銅管、特に1/4" は、針のチップが銅管に直交していることを確認して下さい。

さもなければ銅管を押しつぶし、刺すことができません。



針を調節するために、調節レンチあるいは9/16" のスパナでナットをゆるめて、正しい場所に回して下さい。

横から工具を見ながら針が全開になっているか(上図YESの状態)確認して下さい。

ロッキングナットをしっかり締めて下さい。



ニードルのロック

銅管に、針のチップが銅管に直交していることを確認して下さい。

すばやく、しっかりとプライヤーを締めて、漏れなしになるようにして下さい。