

EA942CG-88~-89

(油性 速乾錆止め)

※ 本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをしてください。

		容量	標準塗り面積(1回塗り)
CG-88	赤錆色	1.8L	20~26m ²
CG-89	鼠色		

- 鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間の錆の発生を防ぎます。
- 速乾タイプ
- 強力錆止め剤配合
- 無鉛塗料
- つや消し1回塗り
- 種類 合成樹脂塗料
- 成分 合成樹脂塗料(長油性アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料
- 有害な鉛系錆止め剤は一切使用していません。

- 用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の錆止め
- 乾燥時間 夏期 3~5時間
冬期 10~15時間

塗り方

①下地処理



- はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取り除きます。サビは、特に奥入りに錆します。
- 塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。
- 塗る面の汚れや油分はペイントラウズめ液で拭いてよくおとします。

②マスキング



- 塗料が流れては出るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

③よくかきまぜる



- 塗料は、樽などで容器の底までよくかきまぜて均一にします。(フタを開ける前に、缶をかきかきして十分振り動かせば、よくまぜります)
- 塗料の粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントラウズめ液で少し(10%以内)うすめます。

④塗装1



- 床塗装の時に塗装する場合は、全面に塗装します。
- サビを落した部分は、やや広めに塗装します。
- ハケは、毛がしっかりとついた油性用ハケが適しています。
- あらかじめ固まらないうちに、下地への影響などを確かめてから塗装します。

⑤塗装2



- コーナーや塗りにくいところは、先にすじかいハケやミニコデハケで塗っておきます。
- 広いところは、ローラーハケ・コデハケ・平ハケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。
- 1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

⑥おとしまつ



- 塗料が乾かないうちに、ペイントラウズめ液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。
- 残った塗料は、固くフタをして保管します。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。