

EA739XA-21 高度計



- 測定範囲…高度:0~5,000m、気圧:580~1040hpa
- 1メモリ…高度:20m、気圧:5hpa
- 精度…高度:±30m、気圧:±5hpa
- 使用温度…-20~+60°C
- 保管温度…-20~+65°C 90%RH以下
- サイズ…100×70×25mm
- 重量…100g

- 手のひらサイズの高度計で精密な海拔示度が簡単に計測可能

- ストラップ付(約420mm)



高度計の使いかた

- 本機は相対高度計なので登山などで、海面よりの絶対的な高さを示す<海拔高度>を知るためには、出発する地点の海拔高度を知って、その高度に合わせる必要があります。海拔高度は登山地図や、海岸・山などの標識に書かれています。
- 出発地点からの高度差を調べる場合には高度目盛の0を指針に合わせ出発すると、出発地点からの高度差を測定できます。(登りの場合)

■高度補正のしかた

右図のように回転リングを回すと高度目盛が回転します。
<海拔高度>を調べるのか<高度差>を調べるのかに合わせて高度目盛を指針に合わせてください。

※短時間に天候が大きく変化し、気圧も変動する時は1日に数回の高度補正が必要です。

目盛拡大写真

