

## EA105HA 圧力計(赤色)

R407C・R404A用

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。  
SI表示(国際単位系)を採用しています。  
0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。

