

## EA701AE-1

([半田ゴテ用]こて先温度計)

	仕様
分解能	1°C
測定範囲	0~700°C
測定許容差	±3°C(300~600°Cの範囲)
温度センサー	K(CA)熱電対
電源(電池)	006P 9V 乾電池(アルカリ乾電池推奨)
外形寸法	68(W)×140(H)×38(D)mm (突起部除く)
重量	115g(電池除く)
動作環境	0~40°C、20~90%RH(結露なきこと)
環境条件	適用定格汚染度(IEC/UL 61010-1による)

### ◆セット内容◆

- ・9Vマンガン乾電池
- ・センサー10個

### ●オートシャットオフ機能

- ・電源を入れたまま3分間100°C以上の温度が計測されない場合自動的に電源がOFFになります。
- ・3分以内に100°C以上の温度が計測された場合、3分間延長されます。

### ●MAX HOLD機能

MAX HOLDボタンを押すと画面右下にMAX HOLDと表示され、常に温度の最大値が表示されるようになります。  
MAX HOLDで計測した後にもう一度短くMAX HOLDボタンを押すことにより、最大値をリセットすることが可能です。  
また、長く押した場合はMAX HOLD機能が解除され、通常表示に戻ります。

表示画面  
(保護フィルムが貼ってあります)

